


SKYNEW S11 品番小型 PC の windows 11pro インストール方法

使用前の注意事項

- ①この方法はリカバリーUSB が紛失または破損した場合に、Windows 11 Pro をインストールする方法です。
- ②事前に、容量が 8GB 以上の USB メモリと、正常に起動してインターネットに接続できる PC をご用意ください。
- ③この OS ファイルには、すべてのドライバが含まれています。インストールプロセスは自動化されており、手動でのインストールは必要ありません。
- ④インストールが完了し、インターネットに接続すると、ライセンスが自動的にアクティベートされます。

USB メモリを Windows システムの PC に挿入し、USB メモリを選択してください。その後、右クリックして「フォーマット」を選択します。


ファイルシステムは必ず「NTFS」を選択し、ボリュームラベルには「WINPE」と入力してください。以下の図を参考にしてください。




以下の url にアクセスして、Windows 11 Pro のインストールプログラムをダウンロードしてください。



ダウンロードが完了した ZIP ファイルを USB メモリのルートディレクトリに解凍してください。



すべて解凍した後の USB メモリのルートディレクトリの状態



名前	更新日時	種類	サイズ
Boot	2024/11/11 19:11	ファイル フォルダー	
EFI	2024/11/11 19:11	ファイル フォルダー	
images	2024/11/16 16:53	ファイル フォルダー	
Scripts	2024/11/13 19:21	ファイル フォルダー	
Sources	2024/11/11 19:11	ファイル フォルダー	
bootmgr	2024/09/18 12:55	ファイル	432 KB
bootmgr.efi	2024/09/18 12:55	EFI ファイル	2,497 KB

この USB メモリを S11 モデルのミニ PC の USB ポートに差し込んでください。パソコンを起動してすぐに <F7>キーを連打しながら BIOS の画面を開きます。

Bluetooth でキーボードを接続している場合、<F7>キーを押しても BIOS の画面になりません、有線のキーボードで作業を行ってください。



起動ストレージの選択画面が表示されます。

Windows11 のインストールディスクを入れた UEFI - USB メモリ を選択します。



ここからは何も操作はしないでください。プロセス全体は約 10 分ほどかかります。システムは自動的にインストールされます。システムインストール後は自動的に電源オフになります。